


LAPORAN MAGANG PEMINATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

*“Maintenance Peralatan di PT PP (Persero) Tbk Proyek Pembangunan Paket 4 Gedung
APSLC, DLC, TILC dan FRC Universitas Gadjah Mada Yogyakarta”*



PENYUSUN :

NAMA : AGHUM DANI ATMAJA

NIM : 1700029221

PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN MAGANG PEMINATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

"Maintenance Peralatan di PT PP (Persero) Tbk Proyek Pembangunan Paket 4 Gedung APSLC,
DLC, TILC dan FRC UGM Yogyakarta"

Disusun oleh:

AGHUM DANI ATMAJA (1700029221)

Telah dipertahankan
Didepan Dewan Penguji MAGANG
Peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Program Studi Kesehatan Masyarakat
Universitas Ahmad Dahlan
Yogyakarta, 5 September 2020
Dosen Pembimbing Magang

Subhan Zul Ardi, SKM.,M.Sc
NIY. 60150804



Mengetahui,

Dekan FKM ,

Lina Handayani, S.K.M., M.Kes. Ph.D

NIY. 60030447

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Alhamdulillahilabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan laporan magang Peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dengan judul “Maintenance Peralatan di PT PP (Persero) Tbk Proyek Pembangunan Paket 4 Gedung APSLC, DLC, TILC dan FRC Universitas Gadjah Mada Yogyakarta”

Laporan Magang ini dapat tersusun atas bimbingan dan bantuan dari semua pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Lina Handayani, S.K.M., M.Kes. Ph.D selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
2. Bapak Muhammad Syamsu Hidayat, SE., M.Sc. Ph.D., selaku ketua Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
3. Bapak Machfudz Eko Arianto, S.KM.,M.Sc., selaku Ketua Peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
4. Bapak Subhan Zul Ardi S.K.M., M.Sc., selaku Dosen pembimbing magang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
5. Bapak Priyantono selaku Project Manager di PT. PP (Persero) Tbk.
6. Bapak Muhammad Isro selaku kepala HSE PT. PP (Persero) Tbk.
7. Bapak M. Panji Sunarya selaku Safety Supervisor PT. PP (Persero) Tbk.
8. Bapak Yan Virtadi N selaku Safety Supervisor PT. PP (Persero) Tbk.
9. Ibu Naely M selaku Safety Supervisor PT. PP (Persero) Tbk.
10. Semua staff dan Karyawan PT. PP (Persero) Tbk yang senantiasa memberikan bimbingan dan bantuan dalam pelaksanaan magang di lapangan.
11. Pekerja proyek di PT. PP (Persero) Tbk yang senantiasa memberikan bimbingan dan bantuan dalam pelaksanaan magang di lapangan.

12. Orang Tua yang senantiasa mendukung dan mendoakan agar kegiatan magang ini dapat berjalan lancar.
13. Rekan magang Aprilliya Wahyu Lestari dan Alifna Rizqa Baraka yang telah memberi bantuan, motivasi sekaligus menjadi tim selama pelaksanaan magang.
14. Ican, Nandi, Aan, Wisnu, Agam, Ekal, Nununiaow yang telah memberi motivasi, hiburan, dan semanga.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan magang ini masih banyak kekurangan, mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan, pengalaman, serta waktu, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakaatuh.

Yogyakarta, 5 September 2020

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan	2
C. Ruang Lingkup.....	3
BAB II.....	4
A. Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja	4
B. Maintenance Alat	5
C. Kecelakaan Kerja.....	6
D. Penyakit Akibat Kerja.....	6
E. Konstruksi	7
BAB III	9
A. Gambaran Umum Perusahaan.....	9
B. Struktur Organisasi Perusahaan	14
C. Struktur Organisasi Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja	19
D. Kegiatan Magang	20
E. Permasalahan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	22
BAB IV	25
A. Perbandingan Teori dan Praktik.....	25
B. Topik Khusus	28
BAB V	35
A. KESIMPULAN.....	35
B. SARAN.....	35
DAFTAR PUSTAKA	37
LAMPIRAN.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Logo PT. PP (Persero) Tbk	9
Gambar 2 Struktur Organisasi PT. PP (Persero) Tbk Proyek Pembangunan Paket 4 Gedung APSLC, DLC, TILC dan FRC	15
Gambar 3 Bagan struktur organisasi bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja Proyek Pembangunan Paket 4 Gedung APSLC, DLC, TILC dan FRC.....	19
Gambar 4 Proses Pengumpulan Alat	30
Gambar 5 Alat yang Telah di Perbaiki atau di Maintenance diberi tagging.....	31
Gambar 6 Contoh Temuan Alat Tidak Aman.....	31
Gambar 7 Alat Tidak Diberi Tagging.....	32
Gambar 8 Intervensi Alat Pekerja yang Tidak Sesuai Standar	32
Gambar 9 Label Pengecekan APAR Rutin.....	33
Gambar 10 Scaffolding Aman Digunakan diberi Label Warna Hijau.....	34
Gambar 11 Scaffolding yang Tidak Aman Digunakan diberi Label Warna Merah	34