

LAPORAN MAGANG
PEMINATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
“INVESTIGASI KECELAKAAN KERJA DI
PT. PP (PERSERO) TBK PROYEK MASJID HAJJAH
YULIANA”



Disusun Oleh :

NAMA : ADELLA FAJRIANTY

NIM : 1700029100

PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2021

HALAMAN PENGESAHAN

**LAPORAN MAGANG PEMINATAN KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA**

**“INVESTIGASI KECELAKAAN KERJA DI PT. PP (PERSERO)
TBK PROYEK MASJID HAJJAH YULIANA”**

Disusun oleh
(Adella Fajrianty)

Telah dipertahankan
Didepan Dewan Penguji MAGANG
Peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Program Studi Kesehatan Masyarakat
Universitas Ahmad Dahlan

Yogyakarta, 23 Maret 2021

Dosen Pembimbing Magang

**(Julian Dwi Saptadi, S.Hut.,M.Sc)
NIY : 60160927**

**Mengetahui,
Dekan FKM,**

**(Lina Handayani, S.K.M., M.Kes, Ph.D)
NIY. 60030447**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan dengan baik. Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah memenuhi salah satu persyaratan mata kuliah Magang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Lina Handayani, S.KM., M.Kes., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
2. Muhammad Syamsu Hidayat, SE. M.Sc.Ph.D. selaku Kepala Program Studi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
3. Machfudz Eko Arianto, S.KM.,M.Sc selaku Kepala Peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
4. Muchamad Rifai, S.K.M., M.Sc, selaku Koordinator Praktik Magang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
5. Julian Dwi Saptadi, S.Hut, M.Sc, selaku dosen pembimbing akademik Magang yang telah memberikan bantuan serta arahan dalam penulisan laporan ini.
6. Dosen–dosen peminatan k3 yang banyak sekali mendukung, menyemangati dalam kegiatan Magang ini

7. Bapak Jaka Prihatin selaku HSE PT. PP (Persero) Tbk. Proyek Masjid Hajjah Yuliana yang bersedia meluangkan waktunya untuk berdiskusi, membimbing dan memberikan masukan pada kami
8. Mutiara Dwi Utami Sejati yang telah membantu membimbing dan membantu kami selama ini.
9. Seluruh staff Di PT. PP (Persero) Tbk. Proyek Masjid Hajjah Yuliana yang telah membantu pembelajaran dalam pelaksanaan Magang
10. Orang Tua dan Keluarga yang telah mendukung secara material dan non material dalam pelaksanaan Magang
11. Teman – teman peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selalu mendukung dalam menyelesaikan Laporan Magang kepada saya
12. Semua pihak terutama sahabat Magang saya Nurrohmah yang membuat kegiatan magang tersa berkesan.
13. Pristyan Adityo Bagus Prayoga, Gilang Andru Firmansyah, dan Jihad Nugroho selaku teman teman yang magang bersama di PT. PP (Persero) Tbk. Proyek Masjid Hajjah Yuliana yang telah meramaikan magang kami.

Saya menyadari sepenuhnya di dalam laporan ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, saran-saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan dari pembaca. Akhirnya penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

Yogyakarta, 23 Maret 2021

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan.....	4
C. Ruang Lingkup.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).....	5
B. Investigasi Kecelakaan Kerja.....	6
BAB III HASIL KEGIATAN	11
A. Gambaran Umum Perusahaan.....	11
B. Struktur Organisasi.....	13
C. Kegiatan Magang	24
D. Permasalahan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	30
BAB IV PEMBAHASAN	32
A. Perbandingan Teori dan Praktik.....	32
B. Topik Khusus.....	37
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Logo/Lambang Perusahaan.....	11
Gambar 2. Struktur Organisasi PT. PP (Persero) Tbk	13
Gambar 3. Struktur Organisasi Tim K3 Proyek	13
Gambar 4. Alur penanganan kecelakaan kategori 1 dan 2	39
Gambar 5. Alur penanganan kecelakaan kategori 3 s.d 7	39
Gambar 6. Proses Investigasi kecelakaan	44