

**LAPORAN KERJA PRAKTIK PEMINATAN KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA (K3)**

**“GAMBARAN KEPATUHAN PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI
(APD) PADA PEKERJA AREA *BOILER* UNIT 1 DI PT SUMBER SEGARA
PRIMADAYA”**



Penyusun:

NAMA: Ummi Yatun Hasana

NIM: 2100029083

PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**LAPORAN KERJA PRAKTIK PEMINATAN KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA**

***“Gambaran Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Pada Pekerja
Area Boiler Unit 1 Di PT Sumber Segara Primadaya”***

Disusun Oleh

Ummi Yatun Hasana

2100029083

Telah dipertahankan

Didepan Dewan Penguji MAGANG

Peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Program Studi Kesehatan Masyarakat

Universitas Ahmad Dahlan

Yogyakarta, ^{12 Sept} 2024

Dosen Pembimbing Magang




Subhan Zulf Ardi, S.K.M., M.Sc

NIPM: 19880411 201508 111 1212884

Mengetahui,

Dekan FKM,



Rosyidah, S.E., M.Kes., Ph.D

NIPM: 19770130 200508 011 0965098

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT., karena berkat nikmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan laporan Kerja Praktik Peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan judul “Gambaran Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Pada Pekerja Area *Boiler* Unit 1 Di PT Sumber Segara Primadaya”.

Selama proses penyusunan laporan ini tentunya tidak luput dari peran orang-orang tercinta yang membersamai. Segala usaha dan potensi telah diusahakan dalam rangka penyempurnaan laporan ini. Penulis menyadari bahwa laporan ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini perkenankanlah saya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rosyidah, S.E., M.Kes., selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
2. Ahmad Faizal Rangkuti, S.K.M., M.Kes, selaku Ketua Program Studi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
3. Julian Dwi Saptadi, S.Hut., M.Sc. Selaku Ketua Peminatan dan Koordinator Pelaksanaan magang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
4. Subhan Zul Ardi, S.K.M.,M.Sc, selaku Dosen Pembimbing Magang Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

5. Bapak Zam Zam Nurjaman selaku Asisten Manajer LK3 dan CSR PT Sumber Segara Primadaya
6. Bapak Candra Heri Anggoro selaku Pembimbing Lapangan, dan Bapak Dwi Kuncahyo serta staf LK3 yang telah membantu dan membimbing di lapangan selama Praktik Kerja Lapangan di PT Sumber Segara Primadaya
7. Rekan-rekan pekerja serta teman-teman satu lokasi Magang di PT Sumber Segara Primadaya.

Penulis menyadari bahwa terdapat kekurangan baik dari penyusunan hingga tata bahasa penyampaian dalam laporan magang ini. Oleh karena itu, penulis menerima saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan laporan ini. Penulis berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan Ilmu Kesehatan Masyarakat khususnya peminatan K3.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Cilacap, 3 September 2024



Ummi Yatun Hasana

NIM 2100029083

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan	6
D. Ruang Lingkup	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	7
B. Alat Pelindung Diri (APD)	9
C. Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	17
BAB III HASIL KEGIATAN	20
A. Gambaran Umum Perusahaan	20
B. Struktur Organisasi Perusahaan	23
C. Struktur Organisasi Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja	24
D. Kegiatan Kerja Praktik	24
E. Permasalahan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lokasi Magang ..	28
BAB IV PEMBAHASAN	31
A. Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	31
B. Perbandingan Teori dan Praktik	34
C. Topik Khusus	38
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran	44
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. <i>Safety Helmet</i>	11
Gambar 2. <i>Full Faca Shield</i>	12
Gambar 3. <i>Ear Muff</i>	13
Gambar 4. Masker	13
Gambar 5. Sarung Tangan	14
Gambar 6. <i>Safety Shoes</i>	14
Gambar 7. Rompi/ <i>Vest</i>	15
Gambar 8. <i>Body Harness</i>	16
Gambar 9. Logo Perusahaan PT Sumber Segara Primadaya	21
Gambar 10. Struktur Organisasi PT Sumber Segara Primadaya	23
Gambar 11. Struktur Organisasi LK3 PT Sumber Segara Primadaya	24
Gambar 12. Kegiatan Inspeksi	26
Gambar 13, Kunjungan Lapangan ke bagian <i>Boiler</i> Unit 1	27
Gambar 14. <i>Safety Talk</i>	27
Gambar 15. Pekerja dengan posisi tidak ergonomis	29
Gambar 16. Penggunaan Masker yang salah	30

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Rambu-Rambu Penggunaan APD didalam area kerja	49
Lampiran 2. Rambu-Rambu Penggunaan APD diluar area kerja	49
Lampiran 3. Kunjungan Lapangan	49
Lampiran 4. Foto Bersama Pekerja	50
Lampiran 5. Kegiatan Inspeksi Rutin	50
Lampiran 6. Area Kerja Unit 1	50