


**LAPORAN MAGANG PEMINATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA**

**“Gambaran Manajemen Risiko pada Pekerjaan Pemotongan dan Perbaikan
Jumper Load Break Switch (LBS) dengan Metode Sentuh Langsung di PT
PLN (Persero) UP3 Surakarta”**



PENYUSUN:

NAMA : ARINI ZELA KHUMAEDA

NIM : 2100029121

PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

2024

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG PEMINATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA

“Gambaran Manajemen Risiko pada Pekerjaan Pemotongan dan Perbaikan
Jumper Load Break Switch (LBS) dengan Metode Sentuh Langsung di PT
PLN (Persero) UP3 Surakarta”

Disusun oleh

(Arini Zela Khumaeda)

Telah dipertahankan

Didepan Dewan Pengaji MAGANG

Peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat

Universitas Ahmad Dahlan

Yogyakarta,

Dosen Pembimbing Magang

(Julian Dwi Santadi, S.Hut., Msc)

NIPM: 198807272016061111234435



NIPM. 197701302005080110965098

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan rasa syukur penulis curahkan kepada Allah SWT karena dengan rahmat, karunia dan kehendak-Nya lah penulis dapat menyelesaikan laporan magang peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan judul “Gambaran Umum Manajemen Risiko pada Pekerjaan Pemotongan dan Perbaikan Jumper Load Break Switch (LBS) dengan Metode Sentuh Langsung di PT PLN (Persero) UP3 Surakarta” ini sesuai dengan waktu dan jadwal yang telah ditentukan.

Tidak lupa ucapan terimakasih ditujukan kepada semua pihak yang telah memberikan banyak bantuan selama proses kerja praktek dan pembuatan laporan ini dengan memberikan nasihat, bimbingan, semangat, serta bantuan tenaga dan pikiran kepada penulis, antara lain:

1. Rosyidah, S. E., M. Kes., Ph. D., selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
2. Ahmad Faizal Rangkuti, S. K. M., M. Kes., selaku Ketua Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
3. Julian Dwi Saptadi, S. Hut., M. Sc., selaku Ketua Peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
4. Julian Dwi Saptadi, S. Hut., M. Sc., selaku Dosen Pembimbing Magang.

5. PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Surakarta yang telah memberikan izin dan kesempatan pada penulis untuk dapat melaksanakan Magang.
6. Bapak Muhammad Khadafi selaku Manajer PT. PLN (Persero) UP3 Surakarta.
7. Bapak Aji Wijaya selaku Team Leader Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Lingkungan dan Keamanan (K3L dan Kam) PT. PLN (Persero) UP3 Surakarta sekaligus dosen pembimbing lapangan yang telah membimbing kami selama mengikuti kegiatan magang.
8. Bapak Rizky Darmawan selaku Officer K3L & KAM PT PLN (Persero) UP3 Surakarta yang telah membimbing kami selama mengikuti kegiatan magang.
9. Semua Pegawai/Staff PT. PLN (Persero) UP3 Surakarta yang senantiasa memberikan bimbingan dan bantuan dalam pelaksanaan magang di lapangan.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan baik dalam bentuk penyusunan, bahasan, maupun materinya. Kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sangat penulis harapkan guna menjadi bekal pengalaman untuk lebih baik di masa yang akan datang. Akhir kata semoga laporan ini dapat memberikan manfaat kepada kita sekalian.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Surakarta, 22 Agustus 2024

Arini Zela Khumaeda

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan.....	4
C. Ruang Lingkup.....	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Keselamatan dan Kesehatan Kerja	6
B. Kecelakaan Kerja	7
C. Bahaya.....	8
D. Risiko	10
E. Pekerjaan dalam Keadaan Bertegangan	11
BAB III. HASIL KEGIATAN	16
A. Gambaran Umum Perusahaan.....	16
B. Struktur Organisasi Perusahaan	18
C. Struktur Organisasi Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja	20
D. Kegiatan Magang	21
E. Permasalahan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	30
BAB IV. PEMBAHASAN	32
A. Perbandingan Teori dan Praktik	32
B. Topik Khusus	33
BAB V. KESIMPULAN & SARAN.....	39
A. Kesimpulan	39
B. Saran.....	39
DAFTAR PUSTAKA.....	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Skala “Likelihood” Standar AS/NZS 4360	14
Tabel 2. Skala “Consequence” Standar AS/NZS 4360	14
Tabel 3. Skala “Risk Matrik” Standard AS/NZS 4360	15
Tabel 4. Keterangan Matriks	15
Tabel 5. Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko.....	35
Tabel 6. Analisis Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Logo PT PLN (Persero).....	16
Gambar 2. Struktur Organisasi Perusahaan	19
Gambar 3. Struktur Organisasi Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja	20
Gambar 4. Struktur Organisasi P2K3.....	21
Gambar 5. Safety Briefing	22
Gambar 6. Safety Inspection	22
Gambar 7. Safety Talk.....	23
Gambar 8. Rekap Working Permit	24
Gambar 9. Kegiatan Lapangan Pemeliharaan Jumper	25
Gambar 10. Kegiatan Lapangan Perbaikan Konduktor Terurai	25
Gambar 11. Kegiatan Lapangan Pemeliharaan ASBW.....	26
Gambar 12. Kegiatan Lapangan Pemasangan Tiang Sisipan.....	26
Gambar 13. Kegiatan Lapangan Pemasangan Jumper Transformator	27
Gambar 14. Kegiatan Lapangan Pemotongan Jumper.....	27
Gambar 15. Pemeriksaan Hydrant.....	28
Gambar 16. Membuat Mading Pojok K3	28
Gambar 17. Memasang Safety Cone dan Stiker APAR	29
Gambar 18. Membuat SOP	29
Gambar 19. Mengikuti Rapat di DLH (Dinas Lingkungan Hidup)	30